

# Informačný list výrobku

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/740

|  |  |  |              |
|--|--|--|--------------|
| Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka             |  | <b>TOYO TIRES</b>  |              |
| Obchodný názov alebo obchodné označenie                      |  | <b>OBSERVE GSi6 LS</b>   |              |
| Identifikačný kód typu pneumatiky                            | Trieda pneumatík                       | <b>14210261</b>  | <b>C1</b>    |
| Označenie rozmeru pneumatiky                                 |  | <b>245/75 R16</b>  |              |
| Symbol kategórie rýchlosti                                   |  | <b>H 210 km/h</b>  |              |
| Index nosnosti   |  | <b>111</b>   |              |
| Zaťaženie  |  | <b>SL</b>  |              |
| Trieda palivovej úspornosti                                  |  | <b>E</b>   |              |
| Trieda priľnavosti za mokra                                  |  | <b>E</b>   |              |
| Trieda vonkajšieho hlu-<br>ku valenia                        | Hodnota vonkajšieho hlu-<br>ku valenia | <b>A</b>   | <b>69 dB</b> |
| Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach |  | <b>Áno</b>   |              |
| Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach  |  | <b>Áno</b>   |              |
| Dátum začiatku výroby (Týždeň/rok)                           |  | <b>22/20</b>   |              |
| Dátum ukončenia výroby (Týždeň/rok)                          |  | <b>-</b>   |              |
| Adresa dodávateľa  |  | <b>Technical Service, Halskestrasse 3-5, 47877 Willich, DE</b> |              |
| Doplňujúce informácie  |  |  |              |

\* Pneumatiky s priľnavosťou na ľade sú osobitne navrhnuté pre povrchy vozoviek pokryté ľadom a vrstvou utlačeného snehu a mali by sa používať len vo veľmi náročných klimatických podmienkach. Používanie pneumatík s priľnavosťou na ľade v menej náročných klimatických podmienkach by mohlo viesť k suboptimálnym výsledkom, najmä pokiaľ ide o priľnavosť za mokra, jazdné vlastnosti a opotrebenie.